


LES SEPT GASPILLAGES




PRODUCTION EXCESSIVE


Produire trop, ou trop tôt, excédant les besoins immédiats

STOCKS

plus que le minimum nécessaire pour réaliser le travail ou satisfaire les besoins des clients





TRAITEMENTS INUTILES



Mise en œuvre de plus d'activités ou d'énergie que nécessaire pour la production d'un produit ou apport d'une valeur ajoutée supérieure à ce que les clients vont payer

ATTENTES

Tout délai entre la fin d'une activité et le début de l'activité suivante.




TRANSPORTS OU MANUTENTIONS INUTILES

Mouvements inutiles de produits, matériel ou infos

PRODUCTIONS DEFECTUEUSES

Toute production nécessitant une remise en état ou mise au rebut.



MOUVEMENTS INUTILES

Tout mouvement ou déplacement qui ne contribue pas directement à l'ajout de valeur